STADTARCHIV
SCHAFFHAUSEN

Bildersammlung

Fronwagplatz 22 "Grosser Engel"

BK 318 [Hinterhaus, Krummgasse], Abbruch im Dezember 1955













STADTARCHIV
SCHAFFHAUSEN

Bildersammlung

Fronwagplatz 22 "Grosser Engel"

BK 318 Januar 1956













STADTARCHIV
SCHAFFHAUSEN

Bildersammlung

Fronwagplatz 22 "Grosser Engel"

BK 318 März 1956








STADTARCHIV
SCHAFFHAUSEN

Bildersammlung

Fronwagplatz 22 "Grosser Engel"

BK 318 März - Mai 1956













STADTARCHIV
SCHAFFHAUSEN

Bildersammlung

Fronwagplatz 22 "Grosser Engel"

BK 318 Mai 1956















Fronwagplatz 22 "Grosser Engel"


BK 318 Mai 1956














STADTARCHIV
SCHAFFHAUSEN

Bildersammlung

Fronwagplatz 22 "Grosser Engel"


BK 318 Mai 1956














8

STADTARCHIV
SCHAFFHAUSEN

Bildersammlung


Fronwagplatz 22 "Grosser Engel"

BK 318 Mai - Juni 1956













STADTARCHIV
SCHAFFHAUSEN

Bildersammlung


Fronwagplatz 22 "Grosser Engel"


BK 318 Juni - Juli 1956













10


STADTARCHIV
SCHAFFHAUSEN

Bildersammlung

Fronwagplatz 22 "Grosser Engel"


BK 318 August 1956














STADTARCHIV
SCHAFFHAUSEN

Bildersammlung

Fronwagplatz 22 "Grosser Engel"

BK 318 Herbst 1956









Film 19

Grossen Engel / Hinterhaus

am Montag 5. 12. 55 = 1. Abbruchtag

01.



02



1



2



3



4



Film 19

Abbruch GE / Hinterhaus

5



6



7



am 7. 12. 55

8



10/12/55

9



10



14. 12. 55

11



16/12/55

13



14



21. 12. 55

Film 19 — Abbruch GE / Hinterhaus

15



16



17



21. 12. 55

18



19



20



21. 12. 55

21



22



23



21/12/55

23. 12. 55

Film 19 — Abbruch G E / Hinterhaus

24



25



26



23. 12. 55

Film 20

Grosser - Engel - Vorderhaus

01



3/1/56 - 1. Tag
Ziegel abdecken hinten

1



2



5/1/56
Ziegel abdecken vorne


3



gegen Krottengasse

die Dachgiebel während des Abdeckens

4



gegen Schwarzbrunn

5/1/56

5



am abdecken

Film 20

Abdecken Vorderhaus GE

6



Schoenbstr.

8



gegen St. Johann

10



gegen Oberton

5. 1. 56

14



Betonierung der Unterfang-Kamern

10. 1. 56

15



16



17



18



Montage des 1. Stahlträgers

19. 1. 56.

19. 1. 56

Film 22

Abbruch Vorderhaus GE

8



8/2/56

9



10



9. 3. 56

14



15



16



16.3.56

17



17/3/56

18



19



20/3/56

Film 22

Abbruch Vorderhaus GE

20



21



20/3/56

Film 23
Kodak TRI-X

Aushub - Hofbau etc.

02



1



2



31.3.56

3



31/3/56

8



9



8.4.56

10



11



12



8.4.56

Grundstein - Legung

Film 23

13



14



8.4.56

15



13.4.56

16



17



18



13.4.56

19



13.4.56

film 2V - Aufbau
agfa - Isopan IS
21/10 2







4.5.56








4.5.56






Film 24 - Auftr
25







Freitag vor Pfingsten 18.5.56 Betondecke
(Boden Sous-sol)













Pfingst - Samstag 19.5.56


Betonguss

Gerüst unter Betondecke

Gerüst für Betonpfeiler LS-Keller



23.5.56
Aus-hub für Unterfang-
bauer gegen Grossis Haus
Krummgass - Seite



23.5.56
Aufstellung
Sockel zu
Derrick - Kran



25.5.56
Montage des
Derrich - Krans

Film 25





25/5/56 Montage Derrich-Kran



№ 3
26/5/56 Sockel zu Derri
Kra

Film 25



№ 4
Unterfang - Bauer
Seite Haus Streit
vom Verschalung für
Entschutz - Stütze
Hinten Lift - Schacht



7
Montage Träger



8
Seite Streit

26.5.56

Film 25 - Aufbau
agfa-Isopan F 17/10


Mittwoch 30.5.56 ca 9.00 Uhr

Unfall bei Montage eines Trägers (11-12) infolge Bremsdefektes am Derrich- Aggregat (13)

Noch sehr glimpflich abgelaufen (1 Arbeiter m. leichterer Hirnerschütterung m.Polizei - Ambulanz ins Kt-spital transportiert



10-11
kurz vor dem Unfall





12
Geknickter Träger-arm des Derrich-Krans dahinter rechts der abgestürzte I - Träger



13
Aggregat mit abgerissenem Bremsband (rechts der andere Seilrolle)



14
Unfallstelle rechts hinten: auf dem Beton aufgeprallter Träger der aus ca 3 m Höhe senkrecht abstürzte



15
Unfall-stelle abgestürzte Holzsperrbalken die den Arbeiter überdeckten



16
Beide Aufnahmen zeigen den geknickten Derrichkran - Träger und links davon den abgestürzten I - Träger



19

Film Nº 26

Kodak / super - X 21/10



4



5



6

Di 12.6.56



7



8



9

Di 12.6.56



10



11

Di 12.6.56

Film a



19.6.56



21.6.56



26.6.56



26.6.56



7.7.56



10.7.56










Mi 12.7.56

Film No 28
Agfa-Isopan F 17/10





Mi. 15.8.56






Mi. 15.8.56






Mi. 15.8.56

Film 29 - Kodak Plus X 21/10





